

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по**

Краснодарскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального округа г. Краснодара

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 225-12-16

Предписание № 70/1/8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования
город Краснодар «Средняя общеобразовательная школа №8 имени героя Советского Союза
партизана Геннадия Игнатова»*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, инициалы индивидуального предпринимателя,

Директору – Цимбал Лидии Ивановне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Краснодара по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и ПР г. Краснодара подполковника внутренней службы Немеренко В.М. от «09» февраля 2021 года № 70, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «17» марта 2021 года проведена проверка государственным инспектором г. Краснодара по пожарному надзору, старшим инспектором ОНДиПР ЦО г. Краснодара подполковником вн. службы Марьясовым Егором Валерьевичем в отношении нежилых помещений, административного зданий, территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Средняя общеобразовательная школа №8 имени героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 7, совместно с Котенко Ольгой Анатольевной (ответственный за ПБ на объекте)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
70/1/1	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного	п.48 Правил противопожарного	01.07.2021	

	водопровода – не внесена информация о проведении проверок на водоотдачу в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)		
70/1/2	В центральной лестничной клетке, на площадке между 1-ым и 2-ым этажами размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	п.4.4.9 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.	01.07.2021	
70/1/3	Дверь запасного эвакуационного выхода из помещения буфета открывается не по направлению выхода из здания.	п.4.2.22 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.	01.07.2021	
70/1/4	Дверь запасного эвакуационного выхода из коридора (возле спортивного зала) открывается не по направлению выхода из здания.	п.4.2.22 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.	01.07.2021	
70/1/5	На дверях складских помещений (в подвальном этаже) не указана категория пожарной опасности, а также класс зоны в соотв. с гл. 5, 7, 8 ФЗ-123 от 22.07.2008г.	п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	01.07.2021	
70/1/6	Ширина эвакуационного выхода из помещения буфета менее 1,2 метра.	п.4.2.19 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.	01.07.2021	
70/1/7	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	(п.30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).	01.07.2021	
70/1/8	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен обособленным от общей лестничной клетки здания.	п.4.2.2 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Краснодара

по пожарному надзору

Марьясов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 17 » марта 2021 г.

директор – Цимбал Л.И.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 17 » марта 2021 г.